


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	MURLA
Inmueble	Parròquia de Sant Miquel
Dirección	
Coordenadas	38.760303 -0.082809
	
Descripción	Campanar de 1866 de l'arquitecte Martín de Martín, alçat sobre una torre de l'antic castell, que des de el XVI serveix com a temple parroquial. Va caure totalment per deficiències en la junta de les dos obres el 01-05-1990, causant la mort a dos veïnes i l'enderroc de varies cases.
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	El temple té la condició de Bé d'Interés Cultural, ja que es tracta de l'antic Castell de Murla, declarat en 14-08-2001. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser autoritzades explícitament per la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	BUIGUES METOLA, Marcos
Fecha del registro	27-08-2012

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Pati de la casa badia	Tiple (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1942	53	86
Pati de la casa badia	Divina Aurora (2)	ROSES E HIJO, VICENTE	1904	60	125
Pati de la casa badia	San Miguel Arcángel (3)	ROSES E HIJO, VICENTE	1904	90	422
Pati de la casa badia	Santíssim Sacrament i Puríssima (4)	PALLÉS, YSIDRO E HIJO (BARCELONA)	1867	108	729

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel - MURLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)