

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BIGASTRO
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de Belén
Dirección	
Coordenadas	38.0638947 -0.8939596
	
Descripción	<p>Junto a la fachada principal del templo se encuentra el campanario, de plata cuadrada y dos cuerpos. El primero de ellos está integrado en el volúmen de la fachada y está separado del segundo por una cornisa. El segundo cuenta con tres esferas para el reloj y un poco más encima tres vanos para las campanas. Encima de una cornisa se sitúa el tejado, con una cubierta a cuatro aguas rematada por una cruz. Los vanos cuentan con unas rejas semicirculares para permitir el volteo de las campanas. Toda la torre cuenta con una decoración que trata de imitar los sillares de piedra. En la parte posterior del cuerpo destaca una construcción que cobija la escalera, que es de caracol. En primer lugar permite acceder a la Caseta del Reloj, donde hay además poleas por donde pasaban las cuerdas de repicar las campanas. Seguidamente sube hasta la Sala de las Campanas.</p>
Campanas y esquilas	<p>Cuenta con un conjunto de tres campanas, como era habitual en la Vega Baja del Segura. La menor de ellas fue fundida en la casa Rosas de Torredonjimeno (Jaén) en 2010 y dedicada al papa Benedicto XVI, que ocupaba en ese momento la Cátedra de San Pedro. Cuenta con una inscripción conmemorativa del Año Sacerdotal, que fue convocado en 2010 con motivo del 150 aniversario del fallecimiento del Santo Cura de Ars. La mediana fue refundida en 1898 y cuenta con una inscripción incisa que indica sus fundidores: Lorenzo Roses e Hijos de la localidad valenciana de Albaida. La grande está dedicada a la titular del templo parroquial y fue fundida en 1863. o está firmada, no obstante podemos atribuir su fundición al campanero Jaime Roses de Atzaneta d'Albaida (Valencia), puesto que comparte elementos epigráficos comunes con otras campanas de este fundidor. La tipología de la letra, así como la cruz y las inscripciones son las comunes en sus campanas, además de haber otras hechas por él en Alicante y poblaciones cercanas.</p>
Toques actuales	<p>Las tres campanas voltean y repican automáticamente, guardando estos toques poca vinculación con los tradicionales.</p>

Conservación	<p>La fábrica del campanario se encuentra al exterior en un buen estado, decorada en el exterior como si fuese de sillares. El interior cuenta con suciedad, en especial en la Sala de las Campanas y la Caseta del Reloj, que deberían ser limpiadas. La maquinaria del reloj se conserva en su lugar, aunque esta parada y no funciona.</p> <p>Las campanas se encuentran en regular estado de conservación, instaladas en los vanos de la Sala de las Campanas, con yugo de hierro de la casa Manclús. Cuentan con motores de volteo continuo, la mediana electromazo trifásico, mientras que las otras dos electromazos monofásicos. La instalación actual no reproduce los toques tradicionales, ni facilita tocar manualmente, además de no tener vinculación con la tradición local. Por este motivo las campanas deberían ser restauradas, bajándolas del campanario para su limpieza por dentro y por fuera. Los yugos actuales se deben renovar por otros de madera de perfil tradicional local. Por último la mecanización actual se debería cambiar por motores nuevos de impulsos y electromazo monofásico en el caso de la campana María Joaquina.</p>
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	24-01-2015

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	San José (Refundida)	ROSAS, HIJO DE MANUEL	1990	52	81

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de las Campanas	Benedicto XVI (1)	ROSAS, CAMPANAS	2010	52	81
Sala de las Campanas	María Joaquina (2)	ROSAS E HIJOS, LORENZO	1898	71	207
Sala de las Campanas	Nuestra Señora de Belén (3)	ROSES, JAIME	1863	83	331

Relojes

<u>Reloj mecánico</u> <u>(1)</u>	Existente Parado
Autor del reloj	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha construcción	1950ca
Descripción	En una habitación situada debajo de la Sala de las Campanas se encuentra la caseta del Reloj, donde se conserva la maquinaria. Fue fabricada por Manufacturas Blasco entorno a 1950. Posteriormente fue mecanizado para que el remontage fuese automático, posiblemente en 1970 cuando se mecanizaron las campanas.

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Belén - BIGASTRO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)