


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLAR DEL ARZOBISPO
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de la Paz
Dirección	
Coordenadas	39.730202 -0.825604
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	17-01-2010

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sala de las Campanas	Virgen del Carmen (1)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1941	63	145
Sala de las Campanas	San Roque (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1941	83	331
Sala de las Campanas	Virgen de la Paz (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1941	104	651
Sala de las Campanas	Santa Cruz (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1962	135	1425
terrazza	Timbre de cuartos (A)		1856	50	72
terrazza	Timbre de horas (B)		1856	80	183

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Fecha construcción	
Descripción	Existen referencias indirectas de uno o varios relojes antiguos, a través de los grafitos de la sala del reloj. "... compuse este reloj / año 1821" "En el año 1877 compuse / yo este reloj Franco..." "A. B. R. 1-2-43 / VÁ ADELAntADO 30 minutos Existe la caseta de la maquinaria mecánica del reloj, hoy inexistente, sustituido por uno electrónico.

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Paz - VILLAR DEL ARZOBISPO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)