

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	ANTEQUERA
<b>Inmueble</b>	Torre del Reloj de Papabellotas
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	37.014167 -4.558187
	
<b>Descripción</b>	<p>Sobre la torre del homenaje de la Alcazaba se alza la torre del reloj de la ciudad. De planta cuadrangular, el campanario se abre a las cuatro caras mediante grandes ventanales sostenidos por semicolumnas de orden dórico, flanqueados por dos pilastras cajeadas y cerrados en la parte baja con una balaustrada. La torre se remata con un pronunciado chapitel, flanqueado en las cuatro esquinas por sendos pináculos rematados con bolas.</p> <hr/> <p>La torre del homenaje tiene planta angular y está considerada como la de mayor anchura de las musulmanas andaluzas, a excepción de la Calahorra de Gibraltar. La torre antequerana se corona con un templete-campanario construido en 1582 para colocar la campana y el reloj de la ciudad. Desde el momento de su construcción es conocido como el Reloj de Papabellotas, por haber tenido que vender la ciudad un alcornocal de propios para sufragar los gastos ocasionados. WIKIPEDIA (27-12-2020)</p>
<b>Campanas y esquilas</b>	La torre del reloj cuenta con una gran campana horaria, fundida por un autor anónimo en 1583.
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha del registro</b>	09-12-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Torre del reloj	<a href="#">Horas (A)</a>		1583	200	4632

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	Existente Parado
<b>Fecha construcción</b>	1583 ca.
<b>Descripción</b>	Bajo la gran campana del reloj encontramos una maquinaria, de proporciones acordes con la campana –y por consiguiente, con el mazo que la percute–. La mayoría de las piezas de este gran reloj podrían corresponderse, seguramente, con las del mecanismo del siglo XVI. Se trataría, así, esta maquinaria, de una de las piezas más importantes de la relojería andaluza. Si bien, no cabe olvidar que el reloj de 1583 debió regularse con foliot y no sería hasta mucho más tarde, tal vez en el transcurso de los siglos XVIII o XIX, cuando a la maquinaria se le añadiría el péndulo y el correspondiente escape de áncora, con los que todavía cuenta hoy. Por tanto, en el caso de que esta se trate –total o parcialmente– de la maquinaria del reloj del siglo XVI, contaría con seguridad con modificaciones importantes posteriores para adaptarla al sistema de péndulo, mucho más preciso que el de foliot.

Información completa: [Torre del Reloj de Papabellotas - ANTEQUERA \(ANDALUCÍA\)](#)