

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	FANZARA
Inmueble	Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	40.0189724 -0.3157348
	
Descripción	
Campanas y esquilas	"En este Municipio las campanas son todavía una parte importante de la vida cotidiana: nos avisan de la hora y de los acontecimientos religiosos, nos acompañan y convocan, nos avisan y sin ellas no parece el mismo pueblo." AYUNTAMIENTO DE FANZARA (2009) (De la petición de subvenciones a la Generalitat Valenciana)
Toques actuales	
Conservación	Buen estado exterior, restaurado y decorado. Remate moderno poco acertado. No hay maquinaria de reloj. Sala de campanas, sucia, con restos de motores cambiados...
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha del registro	27-08-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de campanas	<u>La pequeña (1)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1960ca	39	34
Sala de campanas	<u>Maria de la Asunción (2)</u>	<u>MASSA, ANTONIO (VALÈNCIA)</u>	1882	78	275
Sala de campanas	<u>San Isidro labrador (3)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1966	81	308

Información completa: [Asunción de Nuestra Señora - FANZARA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)