

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LLANERA DE RANES
Inmueble	Parròquia de Sant Joan Baptista
Dirección	
Coordenadas	38.993442 -0.571619
	
Descripción	Campanar de formes rotundes alçat en dos cossos, un inferior molt alt amb la caixa de la escala, dues finestres i sal del rellotge, de maquinaria original perduda. El còs de campanes està articulat per la yuxtaposició d'elements apilastrats dòrics.
Campanas y esquilas	El conjunt actual està format per quatre bronzes. Les dos menudes són de l'any 1943 i de la foneria Hermanos Roses de Silla. Respectivament estàn dedicades a Sant Josep (la xicoteta) i Sant Joan (la tercera). La mitjana és una peça de l'any 1788, també dedicada a Sant Joan Baptista. La campana gran es va fondre en 1998 als tallers de Barberí i està dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats.
Toques actuales	Repic i volteig automàtic de les campanes.
Conservación	L'estat de conservació del campanar és bo. Del conjunt de campanes, sols la més gran està dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Les altres campanes disposen de truges de ferro i mecanitzades amb motor d'impuls i electromall trifàsic. Algunes també presenten mig vol.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propuestas	Cal restaurar les campanes que encara estan instal·lades amb truja de ferro. La instal·lació actual no afavoreix la seua conservació ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	03-09-2022

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sacristia	Campaneta d'eixida de missa				
Sala de campanes	Sant Josep (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1943	44	49
Sala de campanes	Sant Joan Baptista (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1943	62	138
Sala de campanes	Sant Joan Baptista (3)		1788	73	225
Sala de campanes	Mare de Déu dels Desamparats (4)	BARBERÍ	1998	95	496

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - LLANERA DE RANES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)