


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TORRENT
Inmueble	Parròquia de Sant Josep
Dirección	
Coordenadas	39.433407 -0.470220
	
Descripción	<p>El 1968 l'arquitecte racionalista Carlos Soria va projectar un campanar adequat a l'urbanisme sobre el qual despuntava. Soria dissenya un campanar exempt a la nau de l'església, en què la rajola vista es combina amb els paraments de morter i una gelosia, que articula la façana de la torre i il·lumina l'accés a la sala de campanes. L'estança és planificada, sense dubte, preveient la immediata automatització de les campanes. De fet, la sala no és sinó una balconada angosta entorn a l'ampla boca de l'escala. Al seu torn, el campanar compta amb quatre portals: tres ocupats per campanes i un quart, l'orientat cap a l'avinguda, que dona accés a una balconada, en què a la dècada de 1990 va instal·lar-se una mostra horària.</p>
Campanas y esquilas	<p>La parròquia de Sant Josep fou erigida el 1953 a un dels nous barris que, d'anys ençà, venien creant-se a Torrent, fruit de l'arribada massiva d'immigrants des de l'interior. La primera campana de la parròquia arribà el 1958 des de la foneria que Germán Roses regentava a Atzeneta d'Albaida. Tanmateix, aquell bronze es badà i amb el seu material, el 1989 Salvador Manclús va fondre una nova campana, dedicada a sant Vicent Ferrer. D'altra banda, el 1968, en temps de la construcció del campanar, els clavaris de sant Josep van regalar a la parròquia la seua campana major, també fosa pels Roses d'Atzeneta. El conjunt de campanes va completar-se a la dècada de 1970, quan la comunitat de Trinitàries va donar a la parròquia la campaneta del seu antic col·legi. Una interessant peça de procedència i autoria incertes, fosa a l'any 1781.</p>
Toques actuales	<p>Les tres campanes voltegen i repiquen automàticament, per acció de sengles motors de vol continu i electromalls.</p>
Conservación	<p>El campanar es troba en un bon estat de conservació, més enllà de la brutícia que el pas del temps –i alguna actuació poc afortunada– han deixat en ell.</p>

Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	25-10-2012

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana	ROSES ATZENETA	1958	62	141

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de campanes	Maria (1)		1781	39	34
Sala de campanes	Sant Vicent Ferrer (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1989	64	152
Sala de campanes	Sant Agustí (3)	ROSES ATZENETA	1968	75	244

Información completa: [Parròquia de Sant Josep - TORRENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)