


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALCÀSSER
Inmueble	Parròquia de Sant Martí Bisbe
Dirección	
Coordenadas	39.370154 -0.444974
	
Descripción	El temple actual data de 1725, edificant-se un xicotet campanar. En 1805-19 es va remodelar i ampliar el campanar, i amb ocasió de la visita pastoral de 1924 es va considerar la seua imperiosa restauració. Es va fer más alt el campanar, terminant-se les obres en 1927. En l'any 2001-2002 després d'enderrocar el temple per greus problemes estructurals, s'ha reconstruït feliçment de nou.
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	Bé de Rellevància Local - Identificador 46.16.015-001 El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha del registro	19-12-2009

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Sant Martí Bisbe (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	118	951

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les Campanes	Santa Teresa de Jesús (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	68	182
Sala de les Campanes	Mare de Déu del Carme i Sant Vicent Ferrer (2)	MURUA	1979	84	343
Sala de les Campanes	Crist de la Fe (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	101	597
Sala de les Campanes	Sant Martí (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1975	118	951
Tercer cos del campanar	Campanó dels Quarts (A)	MAQUINISTA VALENCIANA	1920ca	80	183
Tercer cos del campanar	D'hores (B)	ROSES, JAIME	1882	87	381

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor del reloj	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha construcción	
Descripción	<p>El rellotge, de titularitat municipal, es trobava en funcionament i controlava el toc dels campanons dels Quarts i de les Hores, de manera autònoma de l'ordinador que controlava el toc de les quatre campanes.</p> <p>Després de la restauració del 2002 els timbres horaris sonen mitjançant electromalls, encara que conserven part dels mecanismes anteriors.</p>

Información completa: [Parròquia de Sant Martí Bisbe - ALCÀSSER \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)