

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	XERESA
Inmueble	Parròquia de Sant Antoni de Padua
Dirección	
Ubicación	Sala de campanes
Nombre	Mare de Déu del Pilar (2)
Medidas	Diámetro 83 cm Borde 8 cm Altura 74 cm Peso aproximado 331 kg
Autor campana	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1941
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té sis anses amb motius antropomorfs. Al terç té diversos cordons, una sanefa i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. També presenta una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "NUESTRA SEÑORA DEL PILAR". Al mig disposa d'una creu radiant, el monograma de Maria i esta inscripció amb el nom del poble i l'any de fosa: "JERESA / 1 9 4 1". També al mig disposa de la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". El fet d'indicar el nom del poble és típic dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives torres, motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana. Al mig peu té diversos cordons i esta inscripció amb els noms del rector i l'alcalde: "SIENDO CURA DE LA PARROQUIA D. JOSE MARIA MESTRE PIZARRO - ALCALDE D. MIGUEL PELLICER". Finalment, hi ha diversos cordons al peu.</p>
Toques actuales	Repic i volteig automàtic.

Conservación	La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. De les corretges del motor sols hi ha una col·locada al lloc. El batall està lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	L'estat de conservació del conjunt fa urgent la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. També cal canviar l'electromall per altre monofàsic.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	11-03-2021

Información completa: [Mare de Déu del Pilar \(2\) Parròquia de Sant Antoni de Padua - XERESA](#)