

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PALENCIA
Inmueble	Catedral de San Antolín
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas	Diámetro 65 cm Borde 7 cm Altura 58 cm Peso real 154 kg
Autor campana	RUIZ SAN PEDRO, RUDESINDO, E HIJOS (BAREYO)
Año fundición	1854
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene numerosos defectos de fundición, que impiden fecharla con exactitud. No obstante parece probable que haya sido fundida por los mismos autores de la Bárbara u Ochavera, ya que las decoraciones, tipo de letras y otros detalles parecen coincidir. La inscripción, breve, dice " IHS MARIA I JOSE A?O DE MDCC (defecto de fundición). Tiene la cruz con pedestal en el medio, a la parte de adentro.</p>
Toques actuales	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
Conservación	<p>Campana mal orientada (la cruz hacia adentro). La campana tiene numerosos defectos de fundición. Electromazo pega bajo. El sistema de fijación de la bola, mediante tornillo, puede propiciar el desajuste y movimientos de la maza. El badajo demasiado largo, pega en su parte alta y no en el centro de la bola. El cable de seguridad, a un lado solamente, no retendría el badajo en caso (improbable) de rotura, sino que lo zarandearía por la campana, hasta la rotura del cable. Los herrajes han sido pintados después de ser instalados en la madera, de modo que ésta está manchada con pintura de protección metálica. Uno de los tirantes de las asas centrales del yugo carece de tuerca y contratuerca.</p>
Protección	
Propuestas	

Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	15-09-2005

Información completa: [Campana \(2\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)