

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PALENCIA
Inmueble	Catedral de San Antolín
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	Avemaría segunda (4)
Medidas	Diámetro 70 cm Borde 8 cm Altura 65 cm Peso aproximado 199 kg
Autor campana	
Año fundición	1858
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana presenta una brevísima inscripción, aunque con ciertas irregularidades: "JHS MARYA Y JOSE A NO DE 1858".</p> <p>Sustituyen el anagrama de Jesús, usualmente escrito en griego "IHS", escriben el nombre de María con Y, mientras que la palabra año también está grafiada de manera doblemente incorrecta.</p> <p>Desconocemos, por otra parte, el nombre de los autores.</p>
Toques actuales	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
Conservación	<p>Campana mal orientada (la cruz hacia adentro).</p> <p>Electromazo pega peligrosamente bajo. El sistema de fijación de la bola, mediante tornillo, puede propiciar el desajuste y movimientos de la maza.</p> <p>El punto de percusión del badajo está algo alto, y sobre todo se extiende por una zona amplia de la boca, característico de un atado incorrecto. El cable de seguridad, a un lado solamente, no retendría el badajo en caso (improbable) de rotura, sino que lo zarandearía por la campana, hasta la rotura del cable.</p> <p>Los herrajes han sido pintados después de ser instalados en la madera, de modo que ésta está manchada con pintura de protección metálica.</p>
Protección	
Propuestas	

Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	15-09-2005

Información completa: [Avemaría segunda \(4\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)