


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	GANDIA
Inmueble	Ermita de Santa Anna
Dirección	
Coordenadas	38.97708 -0.18757
	
Descripción	L'ermita té una senzilla espadanya que corona la façana principal de l'edifici. Aquesta té una única finestra amb arc de mig punt, emmarcada per unes pilastres toscanes i amb aletons laterals. Sobre les pilastres hi ha un entaulament i cornisa. Remata el conjunt un frontó de formes mixtilínies amb creu i penell central.
Campanas y esquilas	
Toques actuales	Volteig automàtic de la campana.
Conservación	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. El de la campana és regular. Està situada a l'espadanya de l'ermita amb una truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. No presenta anses.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	15-06-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Espadanya	Campana (1)			29	14
-----------	-----------------------------	--	--	----	----

Información completa: [Ermita de Santa Anna - GANDIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)