

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	MORELOS
Municipio	CUERNAVACA
Inmueble	Particular
Dirección	
Coordenadas	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana de cuartos menor (A)	RELOJES CENTENARIO	1994		
	Campana de cuartos mayor (B)	RELOJES CENTENARIO	1994		
	Campana de horas (C)	RELOJES CENTENARIO	1994		

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Eléctrico
Fecha construcción	1995ca
Descripción	Modelo Centenario 113-C Reforma - 3 campanas Instalado 01-03-1994 - En servicio

Información completa: [Particular - CUERNAVACA \(MORELOS\)](#)