

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	GANDIA
Inmueble	Parròquia de Sant Cristòfol de Benipeixcar
Dirección	
Coordenadas	38.9618147 -0.1871153
	
Descripción	<p>La parròquia compta amb un campanar de planta quadrada i dos cossos, ubicat en un lateral de la façana principal. La torre compta amb dos cossos i una balustrada que delimita el terrat, sent tota la fàbrica de rajola. El primer cos té dos trams, el primer dels quals està decorat seguint el model de la façana principal amb un sòcol que imita els sillars de pedra i damunt un tram pintat. El segon compta amb dos espilleres, estant des d'aquest punt la rajola sense pintar. Damunt d'una cornisa trobem el cos de les campanes que té quatre finestres i cantons estan reculats. Aquest cos està situat sobre un basament i separant-lo de la balustrada trobem una altra cornisa. L'interior de la torre disposa d'una escala que recorre el seu perímetre interior fins arribar a la Sala de les Campanes.</p>
Campanas y esquilas	<p>Compta amb un conjunt de quatre campanes, foses en l'any 1954 als tallers de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida, dirigits per Germán Roses. La celebració de l'Any Marià amb motiu del centenari de la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció pel Papa Pius IX va motivar la dedicació de les tres campanes grans a advocacions marianes: la tercera a la Mare de Déu de Lourdes, la mitjana a la dels Desamparats i la gran a l'Assumpció. Totes elles porten inscripcions al·lusives a l'Any Marià així com a l'Ajuntament de Benipeixcar com a donants del conjunt.</p>
Toques actuales	<p>Les tres campanes grans repiquen automàticament, a més les quatre es voltegen també de forma automàtica.</p>

Conservación	<p>La fàbrica del campanar es troba en bon estat de conservació, excepte el tram que permet accedir a la Sala de les Campanes, on s'han degradat els materials constructius per l'acció dels agents climàtics. A la Sala de les Campanes trobem diversos cables solts, que es deuen organitzar. Les quatre campanes estan instal·lades amb truges de ferro de la casa Roses i mecanitzades amb motor de vol continu. Les tres grans a més disposen d'electromalls trifàsics. Totes elles disposen de batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat.</p> <p>La instal·lació actual de les campanes no afavoreix la correcta conservació de les mateixes, ni guarda vinculació amb la tradició local. Per aquest motiu deuen ser restaurades, baixant-les del campanar per netejar-les per dins i fora, recuperant així la sonoritat perduda. Les truges actuals es deuen canviar per altres de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment els motors de vol continu es deuen canviar per altres d'impulsos i els electromalls trifàsics per altres monofàsics, que permeten el toc manual de les campanes i imiten els tocs tradicionals.</p>
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	20-02-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les Campanes	La xicoteta (1)	ROSES ATZENETA	1954	57	105
Sala de les Campanes	Mare de Déu de Lourdes (2)	ROSES ATZENETA	1954	76	201
Sala de les Campanes	Mare de Déu dels Desamparats (3)	ROSES ATZENETA	1954	91	443
Sala de les Campanes	Mare de Déu de l'Assumpció (4)	ROSES ATZENETA	1954	113	993

Información completa: [Parròquia de Sant Cristòfol de Benipeixcar - GANDIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)