

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	EUSKADI
Municipio	BERANGO
Inmueble	San Domingo de Guzman eliza
Dirección	
Coordenadas	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Kampaia ()			95	306
	Kampaia ()			98	336

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Kampaia ()	DELTA ESPAÑOL	1895	60	125

	Kampaia ()	DELTA ESPAÑOL	1895	73	225
--	----------------------------	-------------------------------	------	----	-----

Información completa: [San Domingo de Guzman eliza - BERANGO \(EUSKADI\)](#)