


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LA VILA JOIOSA
Inmueble	Parròquia de Sant Antoni Abat - L'Ermita
Dirección	
Coordenadas	38.5218814 -0.2413405
	
Descripción	<p>El campanar és un afegit al temple i està situat davant de la façana principal d'aquest. Té un primer nivell que serveix de pòrtic d'entrada a l'església i per aquest motiu presenta tres arcs de mig punt a tres de les cares per permetre l'accés a l'església. Aquest pòrtic està recobert amb pedra a l'exterior amb un aspecte rústic. El primer cos de la torre està pintat amb una imitació de sillars de pedra i dos colors. Els dels angles imiten l'aspecte rústic i rugós. Té una franja amb decoracions semblants a les puntes de diamant que el separen del segon cos. Aquest presenta quatre finestres, una a cada costat, amb arc apuntat i emmarcat per unes motllures exteriors. Les finestres estan tapades per unes reixes exteriors que permeten el volteig de les campanes. La decoració exterior és semblant al del primer cos i hi ha un entaulament a la part superior. El terrat està delimitat per una balustrada.</p> <p>La ubicació del campanar fa que l'accés a la torre es realitze pel cor alt que se situa als peus de l'església. Presenta una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes. Aquest espai està recobert per una volta semiesfèrica.</p>
Campanas y esquilas	Té tres campanes. La més xicoteta va ser fosa en 2017 per la foneria Hermanos Portilla i porta per nom Gabriel. La mitjana està dedicada a Santa Marta, patrona de Vila Joiosa i va ser reforça en 1964 per la foneria Hermanos Roses de Silla a expenses de la indústria i el comerç. La major està dedicada a Sant Antoni Abat, titular de l'ermita i va ser fosa en 1943, també per la foneria Hermanos Roses. Va ser pagada pels llauradors.
Toques actuales	Les tres campanes es voltegen automàticament i les dos grans tenen electromalls per als repics.

Conservación	L'estat de conservació del campanar és bo i està pintat a l'exterior. Les tres campanes estan instal·lades a les finestres del segon cos de la torre. Presenten truges de ferro i motors de vol continu (menys el de la més xicoteta que és d'impuls), així com batalls lligats. Les dos grans, a més, estan mecanitzades amb electromall.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	26-01-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les campanes	Gabriel (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2017	40	37
Sala de les campanes	Santa Marta (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1964	53	86
Sala de les campanes	Sant Antoni Abat (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1942	63	145

Información completa: [Parròquia de Sant Antoni Abat - L'Ermita - LA VILA JOIOSA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)