


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CURIEL DE DUERO
Inmueble	Parroquia de Santa María la Mayor
Dirección	Plaza Santa Maria, 1 47316
Coordenadas	41.64004859401665 -4.099323802032002
	
Descripción	<p>La torre se construye, junto con la iglesia, a finales del siglo XV y principios del XVI.</p> <p>El acceso a la torre se realiza primero por una escalera de caracol, situada en la cabecera, y posteriormente por un entramado de escaleras de madera que conducen hasta la sala de campanas.</p> <p>Al añadirse un retablo barroco en la pared donde se sitúa la puerta de acceso al campanario, se taponó en origen lo que era el acceso a la subida del campanario. De esta forma se tuvo que hacer un pequeño pasadizo por uno de los lados del Altar, muy angosto y estrecho.</p> <p>Esta iglesia poseía un reloj en el siglo XIX, situado en la cabecera de la misma. De dicho reloj se conserva la maquinaria con pocas piezas de la misma y la esfera de chapa, en la que se puede leer "Peñañiel", conservadas en el Museo Etnográfico.</p> <p>La campana del Concejo, del año 1530, se sitúa en el centro del tejado y era la que avisaba del toque de las horas. El reloj, ahora ya no existe, pero el mazo de daba las horas, se conserva en la sala de campanas.</p> <p>En el lado sur se conserva una espadaña de piedra, pero no contiene ninguna campana en la actualidad.</p>
Campanas y esquilas	<p>El conjunto está formado por cinco campanas. Cuatro de ellas se conservan en el campanario, colocadas en los vanos Norte, Este y Oeste, y otra se encuentra encima del tejado en una pequeña espadaña.</p> <p>Dos de ellas son de la época gótica a renacentista, del siglo XVI. El resto de campanas son del siglo XIX.</p>
Toques actuales	<p>Los toques actuales se limitan a la cuerda que está atada al badajo de la campana mayor y que baja a la nave del Evangelio, muy cerca de la entrada del campanario. Las otras campanas no poseen ningún toque.</p>

Conservación	<p>Las escaleras de caracol de la torre se encuentran en buen estado, pero al finalizarlas nos encontramos un entramado de maderas y unas escaleras de madera para subir. La sala de campanas se sustenta mediante troncos de madera, y con la abundancia de palomina, el conjunto se conserva bastante sucio. Las maderas de esta sala de campanas no se conservan bien y corren un peligro de hundirse.</p> <p>Las campanas no se conservan muy bien íntegramente. Los yugos son de madera y se encuentran en regular estado de conservación.</p> <p>El yugo de la campana del reloj es el en que peor se encuentra, en 2007, debido a la exposición del agua y del sol, y que soporta una campana romana bastante grande. Años después ya ha desaparecido, y la campana del concejo únicamente está soportada por una viga de hierro.</p> <p>En la sala de campanas también se encuentran restos de lo que sería una antigua instalación eléctrica de iluminación.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha del registro	28-04-2007

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadaña del tejado.	Campana del Concejo (A)		1530	110	475
sala de campanas	El campanillo (1)		1856	47	60
sala de campanas	Sagrada Familia (2)		1849	53	86
sala de campanas	Ave María, esquilón gótico (3)		1510ca	71	207
sala de campanas	María de la Asunción, la Gorda (4)	MULAS	1824	108	450

Información completa: [Parroquia de Santa María la Mayor - CURIEL DE DUERO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)