


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ALGEMESÍ
<b>Inmueble</b>	Ermita de Sant Onofre
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.2395825 -0.5019598
	
<b>Descripción</b>	La façana principal de l'ermita està coronada per un frontó de formes sinuoses al centre del qual trobem una espadanya. Aquesta té una finestra amb arc de mig punt i està emmarcada per unes pilastres toscanes i aletons laterals. Sobre aquesta hi ha un entaulament amb cornisa i un pinacle coronat per una creu amb una penella en forma de palma.
<b>Campanas y esquilas</b>	La campana possiblement es va fondre a mitjans del segle XVIII. És d'autor desconegut i porta per nom Maria Onofra.
<b>Toques actuales</b>	Es volteja manualment.
<b>Conservación</b>	L'estat de conservació de l'espadanya és bo i està pintada de blanc. La campana es troba també en bon estat de conservació, instal·lada a l'espadanya de l'ermita. Té una truja de fusta de perfil tradicional valencià i està dotada amb cigonyal per voltejar-la manualment. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	30-07-2019

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Espadanya	<a href="#">Maria Onofra (1)</a>		1750ca	35	25
-----------	----------------------------------	--	--------	----	----

Información completa: [Ermita de Sant Onofre - ALGEMESÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)