


| | |
|--|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | ARAGÓN |
| Municipio | VILLARLUENGO |
| Inmueble | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción |
| Dirección | |
| Coordenadas | 40.64824340548641 -0.5294117560760806 |
|  | |
| Descripción | Campanarios barrocos de ladrillo, uno es del reloj y el otro para las campanas litúrgicas. |
| Campanas y esquilas | |
| Toques actuales | |
| Conservación | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores del registro | NAVARRO CONESA, Luis Miguel |
| Fecha del registro | 14-12-1999 |

Campanas desaparecidas

| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|--------------|--|-----------------------------------|------|----------|------|
| | María de la Asunción (refundida) | MANCLÚS, SALVADOR | 1952 | 75 | 244 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|--------------|---------|----------|-----|----------|------|
|--------------|---------|----------|-----|----------|------|

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------|----|-----|
| Campanario Derecho | María del Pilar, el Campano (1) | DE ARGOS, ANTONIO | 1794 | 35 | 25 |
| Campanario Derecho | María de la Asunción (2) | MANCLÚS, SALVADOR | 1972 | 75 | 244 |
| Torre Izquierda | Sta. Bárbara, de las Horas (A) | | 1850ca | 64 | 152 |

Relojes

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Reloj mecánico (1) | Existente Parado |
| Autor del reloj | CRONOS |
| Fecha construcción | 1950ca |
| Descripción | |

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - VILLARLUENGO \(ARAGÓN\)](#)